

Государственная инспекция по экологической технической безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики.

АКТ
проверки противопожарного состояния объекта.

«11»декабрь 2019г.

г.Бишкек

Комиссией в составе: Главный государственный инспектор ГИЭТБ при ПКР по городу
Бишкек - Асанов Ж.А. и в лице ректора Маралбаева А.О.

(должность, фамилия, инициалы)

составили настоящий акт о противопожарном состоянии зданий пр-т Чуй, 215 (уч корпус
№1); пр-т Чуй, 164 (уч корпус №2); ул. Коенкозова, 2 (уч. Лаборатория); ул. Ахунбаева, 175.
(студ. Общежитие).

(наименование предприятия, учреждения, организации, адрес)

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами
исполнены, а именно:

1. Внутренняя электропроводка проложена по правилам ПУЭ
2. Обеспечены первичными средствами пожаротушения, огнетушителями.
3. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.
4. Электросиловая и осветительная сеть проверены на предмет сопротивления изоляции.
5. Разработы и вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей на случай
возникновения пожара.
6. С персоналом проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности под роспись в
специальном журнале.

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает
противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному
назначению.

Примечание: В случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за
собой об отзыве данного документа, действителен в течении года со дня выдачи.

✓ Маралбаев А.О. _____
Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Асанов Ж.А. _____
Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Главный государственный инспектор ГИЭТБ при ПКР по городу Бишкек .Асанов. Ж.А.

Представитель государственного надзора (Ф.И.О и роспись)

